

令和2年度 シェッド点検結果一覧(高知県越知町)

No.	施設名		路線名	建設年次 (西暦)	延長 (m)	点検記録	
		(フリガナ)				実施年度	判定区分
1	放水口洞門	(ホスイグチドウモン)	町道鎌井田横畠線	1980	54.0	R2	Ⅲ

＜参考＞シェッド、大型カルバート等毎の健全性の判定区分

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

(出典)国土交通省 道路局 シェッド、大型カルバート等定期点検要領（平成31年2月）P.4